Dúvidas? Visite-nos na Internet em www.dewalt.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO, CENTRO DE SERVIÇOS E CERTIFICADO DE GARANTIA. **ADVERTÊNCIA**: LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.



DW099 Nível de 3 feixes de laser

Instruções de segurança para lasers

AVISO! Leia e compreenda todas as instruções. O A não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

À AVISO! Exposição à radiação laser. Não desmonte nem modifique o nível a laser. Não contém peças que o usuário possa reparar. Pode resultar em grave lesão ocular.

A AVISO: radiação perigosa. O uso de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos aqui especificados podem resultar em uma exposição perigosa à radiação.

- Não opere o laser em ambientes explosivos, como na presença de líquidos, gases ou pó inflamáveis. As ferramentas elétricas produzem fagulhas que podem incendiar o pó ou os vapores.
- Somente utilize as pilhas especificamente designadas para o laser. A utilização de quaisquer outras pilhas pode causar risco de incêndio.
- Guarde o laser inativo fora do alcance das crianças e de outras pessoas não treinadas. Os lasers são perigosos nas mãos de usuários sem treinamento.
- Utilize somente acessórios que sejam recomendados pelo fabricante para o modelo de sua ferramenta. Acessórios que podem ser adequados para um laser podem causar risco de ferimentos quando usados em outro laser.
- O conserto da ferramenta somente deve ser realizado por pessoal de reparo qualificado. O serviço ou manutenção realizado por pessoal não qualificado pode resultar em ferimentos.

- Não use ferramentas ópticas como telescópios ou trânsitos para ver o feixe do laser. Pode resultar em grave lesão ocular.
- Não coloque o laser em uma posição que possa resultar, intencional ou não intencionalmente, em alguém olhando diretamente para o feixe do laser. Pode resultar em grave lesão ocular.
- Desligue o laser quando n\u00e3o estiver em uso. Deixar o laser ligado aumenta o risco de que alguém olhe diretamente para o feixe do laser.
- Não desmonte a ferramenta a laser. Não contém pecas que o usuário possa reparar.
- Nunca modifique o laser. A modificação da ferramenta pode resultar numa exposição perigosa à radiação laser.
- · Não opere o laser na presença de crianças, nem permita que crianças operem o laser. Pode resultar em grave lesão ocular.
- Não remova ou desfigure as etiquetas de aviso. Remover etiquetas aumenta o risco de exposição à radiação.
- Posicione o laser seguramente em uma superfície plana. A queda do laser pode resultar em danos ao equipamento ou em ferimentos graves.
- A etiqueta da ferramenta pode incluir os símbolos a seguir.

V	VOITS
mW	miliwatts
*	símbolo de aviso do laser
nm	comprimento de onda em nanômetros
II	Laser Classe II
Illa	Laser Classe IIIa

ETIQUETAS DE AVISO

Para sua conveniência e segurança, a etiqueta a seguir está afixada ao laser.

À CUIDADO: RADIAÇÃO LASER - NÃO OLHE FIXAMENTE PARA O FEIXE DE LASER. PRODUTO A LASER CLASSE II.

CUIDADO: RADIAÇÃO LASER CLASSE 2. NÃO OLHE FIXAMENTE PARA O FEIXE DO LASER QUANDO ABERTO.

ADVERTENCIA . LÁSER CLASE 2 EMITE RADIACIÓN CUANDO ESTÁ ARIERTO, NO FLIE LA VISTA EN EL HAZ





Informações sobre o laser

O nível a laser DW099 é um produto a laser classe 2 em conformidade com as regulamentações 21 CFR 1040.10 e 1040.11, exceto os desvios indicados de acordo com a notificação sobre laser no. 50, datada de 26 de julho de 2001.

INTRODUÇÃO

ODW099 3-Beam Laser Level é uma ferramenta a laser para nivelamento manual que pode ser usada interna ou externamente para projetos de alinhamento horizontal (nível), vertical (prumo) e de esquadro. Esta ferramenta é fornecida completamente montada (pilhas não incluídas). Esta ferramenta foi desenvolvida com recursos que permitem configuração rápida e fácil. Antes de usar a ferramenta, leia e compreenda todas as informações contidas neste manual de instruções.

Normas gerais de segurança para ferramentas com funcionamento a pilha



AVISO! Leia e compreenda todas as instruções. O A não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ ou ferimentos graves.

ÁREA DE TRABALHO

- Mantenha sua área de trabalho limpa e bem iluminada. Bancadas desorganizadas e áreas escuras são um convite para acidentes.
- · Não opere ferramentas elétricas em ambientes explosivos, como na presença de líquidos, gases ou pós inflamáveis. As ferramentas elétricas produzem fagulhas que podem incendiar o pó ou os vapores.
- Mantenha visitantes, crianças e curiosos afastados durante a operação de uma ferramenta elétrica. Distrações podem fazer com que você perca o controle.

SEGURANÇA ELÉTRICA

· Utilize a ferramenta operada por pilhas somente com o tipo de pilhas especificamente designado. A utilização de quaisquer outras pilhas pode causar risco de incêndio.

Pilhas

Esta ferramenta funciona com três pilhas tamanho AA.

Para instalar as pilhas:

- 1. Antes de instalar as pilhas, verifique se que o botão ON/OFF está na posição OFF (botão totalmente estendido para evitar que o feixe seja ligado durante a colocação das pilhas).
- 2. Consulte a etiqueta no laser para abrir o compartimento de pilhas.
- 3. Coloque três pilhas AA novas no compartimento, colocando a polaridade da pilha (+ e -) de acordo com a etiqueta no compartimento de pilhas.

À AVISO: As pilhas podem explodir ou vazar, e causar ferimentos ou incêndio. Para reduzir este risco:

- Siga cuidadosamente todas as instruções e avisos da etiqueta e da embalagem de pilhas.
- Sempre insira as pilhas corretamente com relação à polaridade (+ e -) marcada nas pilhas e no equipamento.

- Não faça curto-circuito com os terminais das pilhas.
- Não carreque as pilhas.
- Não misture pilhas usadas com pilhas novas. Substitua todas as pilhas ao mesmo tempo por pilhas novas da mesma marca e tipo.
- Remova, imediatamente, as pilhas sem carga e elimine-as de acordo com as normas locais.
- Não coloque as pilhas no fogo.
- Mantenha-as fora do alcance das crianças.
- Remova as pilhas se o dispositivo n\u00e4o for utilizado por v\u00e4rios meses.

SEGURANÇA PESSOAL

- Permaneça alerta, observe com atenção o que você está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta elétrica. Não use a ferramenta quando estiver cansado ou sob o efeito de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção durante a operação de ferramentas elétricas pode resultar em ferimentos graves.
- Vista-se adequadamente. Não use roupas muito folgadas ou jóias. Prenda os cabelos longos. Mantenha os cabelos, as roupas e as luvas longe das partes móveis. Roupas muito folgadas, jóias ou cabelos longos podem ficar presos nas partes móveis. Saídas de ar geralmente cobrem peças móveis e também devem ser evitadas.
- Não tente alcançar objetos distantes. Mantenha uma posição adequada dos pés e o equilíbrio durante o tempo inteiro. Uma posição adequada dos pés e equilíbrio permitem um melhor controle da ferramenta em situações inesperadas.
- Utilize equipamento de segurança. Sempre use proteção para os olhos. Máscara contra poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete ou proteção auricular devem ser usados para condições apropriadas.

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS COM A FERRAMENTA

- Não utilize a ferramenta se o interruptor não estiver ligando ou desligando. Uma ferramenta que não pode ser controlada pelo interruptor é perigosa e deverá ser consertada.
- Guarde as ferramentas inativas fora do alcance das crianças e de outras pessoas não treinadas. Ferramentas são perigosas nas mãos de usuários sem treinamento.
- Utilize somente acessórios que sejam recomendados pelo fabricante para o modelo de sua ferramenta. Acessórios que podem ser apropriados para uma ferramenta, podem ser perigosos quando usados em outras.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- O conserto da ferramenta somente deve ser realizado por pessoal de reparo qualificado. O conserto ou manutenção realizado por pessoal não qualificado pode resultar em risco de ferimentos.
- Ao consertar uma ferramenta, use somente peças de substituição idênticas. Siga as instruções na seção de manutenção deste manual. O uso de peças não autorizadas ou a falha em seguir as instruções de manutenção podem criar risco de choque elétrico ou ferimentos.

Dicas de operação


- Para obter os melhores resultados, utilize somente pilhas novas de alta qualidade e de marca conhecida.
- Verifique se as pilhas estão em boas condições de funcionamento.
- Para prolongar a vida útil das pilhas, desligue o laser quando não estiver usando ou marcando o feixe.
- Para garantir a precisão de seu trabalho, verifique, com freqüência, a calibração do laser. Consulte a seção Verificação de calibração no campo.

- Antes de tentar utilizar o laser, verifique se ele está posicionado de forma segura, sobre uma superfície plana e lisa.
- Marque sempre o centro do ponto ou padrão criado pelo laser.
- Mudanças bruscas de temperatura podem acarretar o movimento de peças internas que podem afetar o nível de precisão. Verifique com freqüência o nível de precisão enquanto estiver trabalhando. Consulte a seção Verificação de calibração no campo.
- Se o laser tiver caído no chão, verifique se ainda está calibrado.
 Consulte a seção Verificação de calibração no campo.

OPERAÇÃO

Para ligar e desligar o laser

- Como laser desligado, coloque-o sobre uma superfície plana ou na base de nivelamento (incluída). Pressione o botão ON/OFF para ligar o laser. O laser será ativado e três feixes serão projetados; um para cima (A) e dois feixes nivelados em ângulo reto (B, C) (fig. 1).
- Pressione o botão ON/OFF novamente. O laser será desativado e não serão projetados feixes de laser.



Usando o laser

Os feixes estarão nivelados ou aprumados, contanto que a calibração tenha sido verificada. (Consulte **Verificação de calibração no campo.**) O laser pode ser usado para nivelar, aprumar e enquadrar pontos usando qualquer combinação dos três feixes. (Consulte **Nivelando o laser**.)

OBSERVAÇÃO: O laser tem ímãs que podem ser usados para ajudar a posicionar a ferramenta contra superfícies de aço. Verifique sempre se a ferramenta está firmemente assentada sobre uma superfície lisa.


USANDO O LASER COM ACESSÓRIOS

O laser vem com uma rosca interna de 6,35 mm (1/4") x 20 na parte inferior da unidade. Esta rosca serve para instalar acessórios DEWALT atuais ou futuros. Utilize somente acessórios DEWALT específicos para uso com este produto. Siga as indicações incluídas com o acessório.

À CUIDADO: O uso de qualquer outro acessório não recomendado para uso com esta ferramenta poderá ser perigoso.

NIVELANDO O LASER (FIG. 2)

Para nivelar manualmente esta ferramenta, fixe o laser na base de nivelamento fornecida e ajuste os parafusos de nivelamento (D) até que as bolhas nas cápsulas (E) estejam centralizadas.



MANUTENÇÃO

Para manter a precisão do seu trabalho, verifique o laser com freqüência para certificar-se de que está devidamente calibrado. Consulte **Verificação de calibração no campo.**

As verificações de calibração e outros reparos de manutenção podem ser executados pelos centros de assistência técnica da DEWALT.

Guarde o laser em um local seguro, quando não estiver em uso. Não guarde o laser sob temperaturas abaixo de -20 $^{\circ}$ C (-5 $^{\circ}$ F) ou acima de 60 $^{\circ}$ C (140 $^{\circ}$ F).

Não guarde o laser se ele estiver molhado. Seque primeiro o laser com um pano seco e macio.

Limpeza

As peças de plástico externas podem ser limpas com um pano úmido. Embora essas peças sejam resistentes a solventes, NUNCA use solventes. Use um pano seco e macio para eliminar a umidade da ferramenta antes de guardá-la.

Verificação de calibração no campo

VERIFICANDO A PRECISÃO - NÍVEL (FIG. 3-6)

A verificação da precisão de nível da unidade de laser requer duas paredes paralelas a um mínimo de 7,7 m (25 pés) de distância. É importante verificar a calibração da ferramenta usando uma distância superior à distância das aplicações para as quais a ferramenta será usada.

 Posicione a unidade entre 5–8 cm (2" – 3") da primeira parede, voltada para a parede (fig. 3).




- Nivele a unidade de laser conforme necessário para centralizar a bolha nas cápsulas (E).
- 3. Marque a posição do feixe (a) na primeira parede.

- 4. Gire a unidade 180° e nivele a unidade de laser.
- 5. Marque a posição do feixe (b) na segunda parede (fig. 4)



 Posicione a unidade entre 5–8 cm (2"–3") da segunda parede, voltada para a parede (fig. 5).



- 7. Ajuste a altura e o nível da unidade de laser até que o feixe atinja a marca na posição (b).
- 8. Gire a unidade 180° e aponte o feixe para perto da marca na primeira parede na etapa 3 (fig. 6).



- Nivele a unidade de laser e marque a posição do feixe (c).
 A distância entre as marcas (a) e (c) é o erro:
- Distância entre paredes
 Erro aceitável

 7,7 m (25 pés)
 4 mm (5/32")


 15,4 m (50 pés)
 8,5 mm (5/16")

VERIFICANDO A PRECISÃO - PRUMO (FIG. 7)

23 m (75 pés)

30,8 m (100 pés)

Para uma verificação mais precisa do prumo da unidade a laser, devese ter acesso a local com uma altura vertical substancial disponível, idealmente 8 m (25 pés). Tenha uma pessoa no solo para posicionar a unidade de laser e outra perto do teto para marcar o ponto criado pelo laser. como ilustrado na figura 7. È importante verificar calibração ferramenta usando uma



12,5 mm (15/32")

17 mm (5/8")


distância superior à distância das aplicações para as quais a ferramenta será usada.

- 1. Comece desenhando um X no chão.
- Coloque a unidade de laser no chão de forma que o feixe vertical fique diretamente acima do X.
- Centralize as duas cápsulas de bolhas (E) para nivelar a unidade.
- Marque o centro do ponto (F) no teto, criado pelo feixe de prumo.
- Gire a unidade 180° e posicione-a de novo acima da marca do X.
- 6. Nivele a unidade de laser.
- Marque o centro do ponto (G) no teto, criado pelo feixe de prumo.

As duas marcas no alto do teto a 8 m (25 pés) não devem estar a mais de 12,5 mm (1/2") de distância uma da outra. Se a distância vertical utilizada for muito inferior a 8 m (25 pés), as marcas deverão estar ainda mais próximas uma da outra. Por exemplo, se a altura do teto for de 3,65 m, as marcas deverão estar a 6,5 mm (1/4") de distância uma da outra.

VERIFICANDO O NÍVEL DE PRECISÃO DOS FEIXES EM ÂNGULO RETO (FIG. 8)

Consulte o gráfico para saber onde posicionar o DW099 a cada etapa e onde fazer as marcas a cada etapa. Todas as marcas podem ser feitas no chão posicionando um alvo na frente do feixe nivelado ou em ângulo reto e transferindo a localização para o chão.



- Encontre um cômodo com pelo menos 10 m (35 pés) de comprimento. Marque um ponto (H) no chão em uma extremidade do cômodo.
- Configure o laser de modo que o feixe inferior esteja sobre o ponto H. Verifique se o feixe nivelado aponta para a extremidade do cômodo.
- Marque um ponto (I) no chão, no centro da sala, usando um objeto como alvo para transferir o feixe nivelado para o chão.
- 4. Marque um ponto (J) sobre a parede do fundo do cômodo, ou transfira o feixe nivelado para o chão.
- Mova o DW099 para o ponto I e alinhe o feixe nivelado para que aponte novamente ao ponto J.

6. Marque a localização do feixe perpendicular (K) no chão.

OBSERVAÇÃO: Para assegurar uma maior precisão, as distâncias entre H e I, I e J e I e K devem ser iguais.

- Gire o DW099 90°, de modo que o feixe nivelado se alinhe com o ponto K.
- Marque a localização do feixe em ângulo reto (L) no chão, o mais próximo possível do ponto H.
- Meça a distância entre os pontos H e L. Se a medida for maior que os valores mostrados indicados, o laser deverá ser reparado por um centro de assistência técnica autorizado.

	Distância entre os oontos H e I	O ângulo de 90° entre o feixe nivelado e o feixe em ângulo reto não estará calibrado se a distância entre os pontos H e L for:	
F	5 m (17,5 pés)	4,5 mm (3/16")	
	10 m (35 pés)	9 mm (3/8")	

Solução de problemas

O LASER NÃO LIGA

- Verifique se as pilhas estão colocadas de acordo com a etiqueta do compartimento de pilhas.
- Verifique se as pilhas estão em boas condições de funcionamento. Em caso de dúvida, tente instalar pilhas novas.
- Verifique se os contatos das pilhas estão limpos e sem ferrugem ou corrosão. Certifique-se de manter o nível a laser seco e usar somente pilhas novas, de marca conhecida e de alta qualidade para reduzir as possibilidades de vazamento de pilhas.

 Se a unidade laser se aquecer acima de 50 °C (120 °F), a unidade não ligará. Se o laser tiver sido armazenado sob temperatura ambiente bastante alta, espere que esfrie. O nível a laser não será danificado se o botão on/off for pressionado antes de se esfriar até sua temperatura de funcionamento apropriada.

Assistência técnica e reparos

OBSERVAÇÃO: A desmontagem do nível a laser anula todas as garantias do produto.

Para assegurar a SEGURANÇA e a CONFIABILIDADE do produto, os reparos, manutenções e ajustes devem ser realizados por centros de assistência técnica autorizados. O conserto ou manutenção realizado por pessoal não qualificado pode resultar em risco de ferimentos.

~						
ESPECIFICAÇÕES						
Fonte de luz	Diodo a laser semicondutor					
Comprimento de onda do	Visível, de 630 – 680 nm					
laser						
Potência do laser	<1 mW (cada feixe) PRODUTO					
	A LASER CLASSE II					
Faixa de trabalho	± 30 m (100 pés)					
Precisão* (para cima)	±6 mm a 7,7 m (± 1/4" a 25 pés)					
Precisão* (nível)	±6 mm a 23 m (± 1/4" a 75 pés)					
Fonte de alimentação	3 pilhas AA (4,5 V DC)					
Temperatura de operação	-10°C a 45°C (20°F a 115°F)					
Temperatura de	-20°C a 60°C (-5°F a 140°F)					
armazenamento						
Resistente à água	IPX3					
Uso	Interno e externo					
Altitude	Até 2.000 m (6.560 pés)					
Umidade relativa máxima**	80%					
Grau de poluição medido	2					

^{*} A especificação de precisão supõe que o laser esteja posicionado de tal forma que as bolhas estejam centralizadas nas cápsulas.

Patentes pendentes.

^{**} Em temperaturas acima de 31°C a linearidade diminui em 50 % para 40°C.

IMPORTED BY/IMPORTADO POR:
BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA.
ROD. BR 050, S/N° - KM 167
DIST. INDUSTRIAL II
UBERABA - MG - CEP: 38056-580
CNPJ: 53.296.273/0001-91
INSC. EST.: 701.948.711.00-98
S.A.C.: 0800-703-4644

FABRICADO NA CHINA

DEWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286 (MAR07) Form No. 188082-02 DW099 Copyright © 2007 DEWALT

The following are trademarks for one or more DEWALT power tools: the yellow and black color scheme; the "D" shaped air intake grill; the array of pyramids on the handgrip; the kit box configuration; and the array of lozenge-shaped humps on the surface of the tool.